

### Paslanmaz Çeliklerde Yüzey Özellikleri ve Üretim Şekilleri

	Yüzey kalitesi sembolü	Malzeme formu		Yüzey özellikleri	Üretim şekli
		Tel (Kangal)	Çubuk		
Sıcak	1X	-	+	Tufalden arındırılmış (ancak tomalama sonrası izler kalabilir) Yüzey kusurlarından arındırılmış değil	Kaba tomalama
Soğuk	2H	+	+	Düzgün ve mat veya parlak Polisaj yapılmasına özellikle gerek yok Yüzey kusurlarından arındırılmış değil	Soğuk çekim - Kabuk soyma Parlak tel
	2D	+	+	Düzgün ve mat veya parlak Yüzey kusurlarından arındırılmış değil	Soğuk dövme tel (ara tavlı veya final tavlı)
	2B	-	+	Pürüzsüz, homojen ve parlak Yüzey kusurlarından arındırılmış	Kabuk soyulmuş
	2G	-	+	Pürüzsüz, homojen ve parlak Yüzey kusurlarından arındırılmış	Taşlanmış

